



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 17/1/7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО
Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 17 от "12" февраля 2013
года; ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 09 ч. 00 мин. "20" февраля 2018 г. по 13 ч. 00 мин. "21" марта 2018 г.

проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 12
совместно с и.о. заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

учреждения «Детский сад № 6» Степановой Аллой Владимировной и завхозом МБДОУ «Детский
сад № 6» Ужеговой Светланой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- пис- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнени и (указываетс я только выполнени е)
1	2	3	4	5
1	Не проведено техническое освидетельствование установки пожарной сигнализации на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению, в связи с истечением срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, установленной на объекте (срок службы оборудования в среднем составляет 10 лет)	п.1.10 РД-009-02-96 (После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению).	01.03.2019	

	<p>Пол на путях эвакуации, групп, музикального зала покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не известны (отсутствует сертификат пожарной безопасности на линолеум)</p>	<p>п.п.6, 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.7 - В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).</p> <p>п.6.25* СНиП 21-01-97*</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>	01.03.2019
2			
3	<p>Для отделки стен тамбура центрального входа применены материалы (панели настенные на основе древесноволокнистых плит) не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности ...)</p> <p>п.6.25* СНиП 21-01-97*</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>	01.03.2019

МЧС

	Двери, ведущие из раздевалки младшей и подготовительной групп на 1 этаже, открываются не по направлению выхода из здания	п. 3бж Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. п.6.17 СНиП 21-01-97* п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.)	01.03.2019	
4	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки младшей группы.	п. 6.12 СНиП 21-01-97* п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.); п. 4.6 СНиП 31-06-2009 (Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов)	01.03.2019	
5	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки подготовительной группы.	п. 6.12 СНиП 21-01-97* п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.); п. 4.6 СНиП 31-06-2009 (Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов)	01.03.2019	
6	Не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружные лестницы, ведущие со 2-го этажа здания детского сада.	п. 6.30 СНиП 21-01-97*; (Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина приступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.); п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 (Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (приложения А- Г). При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.).	01.03.2019	
7				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору)
"21" марта 2018 г.



М.Л.П.

Соколовская
(подпись)

Предписание для исполнения получил:
И . . заведующего МБДОУ «Детский сад № 6»
Степанова А.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"21" марта 2018 г.